






工事監理記録
撮影日： <u>平成27年12月24日</u>
地中梁 出来形計測状況



工事監理記録
撮影日： <u>平成27年12月24日</u>
地中梁 出来形計測状況